

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02098/2022

DATA: 12/07/2022

PROCESSO Nº 05897530/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa SANTANA TEXTIL SA, estabelecida na AV. PRES. CASTELO BRANCO, 02015, bairro CATOLE, HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 72.418.478/0001-47 e CGF nº 06.922.113-8, pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84123110	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: CILINDRO PNEUMATICO COMPLETO, RESPONSÁVEL POR APLICAR UMA PRESSÃO DE APOIO NA BOBINA DE FIO.
2	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: DISCO DE APOIO M D78-HR, COM FUNÇÃO DE ACIONAMENTO DO ROTOR E LEITURA DE ROTAÇÃO DO ROBÔ.
3	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: ELETRONICA DO SETOR, ATUA COMO BASE DE MONTAGEM PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS.
4	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: ENCODER, RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO DA VELOCIDADE E IMPULSO DO MOTOR.
5	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: ACIONAMENTO DO VAIVEM EMBAIXO, RESPONSÁVEL PELA MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DO VAIVEM.
6	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: SENSOR CRESSTO TMG318N4HB, RESPONSÁVEL PELA AFERIÇÃO DA PRESSÃO DO AR TECNOLÓGICO.

7	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: VAIVEM HS R, RESPONSÁVEL PELA MOVIMENTAÇÃO DO GUIA FIO DA MAQUINA
8	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: SENSOR OPTICO GL6-P1111, RESPONSÁVEL PELA PARADA DA ESTEIRA DE TRANSPORTE DA BOBINA.
9	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: BASE DE ENCAIXE 14P 4UK, RESPONSÁVEL PELO APOIO DO RELE.
10	84483919	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: BLOCO DA BARRA DE DISTRIBUICAO 4X3PH T45, RESPONSAVEL POR DISTRIBUIR OS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS CIRCUITOS DE CARGA.
11	84818092	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL/TEAR: VÁLVULA SOLENOIDE PNEUMÁTICA 5/3 VIAS, RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO AR TECNOLÓGICA.
12	84818092	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: VALVULA SOLENOIDE PNEUMÁTICA 3/2 VIAS, RESPONSÁVEL PELA PASSAGEM DE AR PARA O BRAÇO DA ARMAÇÃO
13	85011019	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: SERVOMOTOR DC24V, RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DA VALVULA DE PASSAGEM DE AR TECNOLÓGICO.
14	85011019	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: MOTOR PASSO-A-PASSO, RESPONSÁVEL POR INFORMAR A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR.
15	85013210	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: MOTOR 2.2 KW, RESPONSÁVEL PELO MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO DO CARRO SOPRADOR. POTÊNCIA: 2,2 KW (SUPERIOR A 0,75 ATÉ 5) DISTANCIA EM MILIMETROS(MM) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO: 80 MM.
16	85361000	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: MICROFUSIVEL 5,2X20 F63MA/250V, RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO CIRCUITO ELÉTRICO. INTERROMPE A PASSAGEM ELÉTRICA NO CIRCUITO, QUANDO A CORRENTE ULTRAPASSAR O LIMITE PERMITIDO PELO FUSÍVEL, EVITANDO O CURTO-CIRCUITO.
17	85361000	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: FUSIVEL NH1 200A 690V GR, RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO CIRCUITO ELÉTRICO. INTERROMPE A PASSAGEM ELÉTRICA NO CIRCUITO, QUANDO A CORRENTE ULTRAPASSAR O LIMITE PERMITIDO PELO FUSÍVEL, EVITANDO O CURTO-CIRCUITO.

18	85364900	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: BLOCO DE CONTACTO TA 1NO/1NC S00, RESPONSAVEL PELO ACIONAMENTO DE COMPONENTES ELETRICOS DA MAQUINA.
19	85364900	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: CONTACTOR AUXILIAR 3NO/1NC DC24V, RESPONSAVEL PELO ACIONAMENTO DE COMPONENTES ELETRICOS DA MAQUINA.
20	85364900	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: BLOCO DE CONTACTO 3NO/1NC S00, RESPONSAVEL PELO ACIONAMENTO DE COMPONENTES ELETRICOS DA MAQUINA.
21	85364900	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: CONTACTOR 4KW DC24V 1NC, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE COMPONENTES ELETRICOS DA MAQUINA.
22	85364900	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: RELE AU 4UK 1F IP67 DC24V, RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO ENTRE CARGAS E CIRCUITOS ELÉTRICOS.
23	85365090	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: INICIADOR IME08, RESPONSÁVEL PELO TRAVAMENTO DE PORTAS
24	85365090	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: INICIADOR PNP DC10 30V, RESPONSÁVEL POR MEDIR VELOCIDADE DO GUIA FIO.
25	85365090	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: INICIADOR PNPS 15NB, RESPONSÁVEL PELO POSICIONAMENTO DO MOTOR REDUTOR.
26	85365090	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: INTERRUPTOR PROTECAO MOTOR 42.0 52.0A, RESPONSÁVEL PELA PARADA DA MAQUINA AO APRESENTAR UMA ANOMALIA NA AMPERAGEM DO MOTOR.
27	85389010	PEÇA PARA MÁQUINA TÊXTIL: MODULO BI ZON, RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DO NIVEL DE TENSÃO DA BATERIA

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo

‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

